

10085526, 002602




Fig 2

Fig
2a




Fig
2b




Fig
2c




Fig
2d





Fig
2e



20250925001

Fig. 3a




Fig 3b





Fig. 3c






Abb. 4a Charge 1 174 nach dem ersten Synthesebrand. Deutlich ist ein Restreflex von Hydroxylapatit erkennbar (Pfeil). Die roten Linien bezeichnen β -TCP.

Fig 4A




Abb. 4b Röntgenpulverdiffraktogramm der Charge 1 174 nach Zermahlen, Kompaktieren und erneutem Brennen. Unreagierte Ausgangsmasse wurde keine zugegeben. Der Reflex von Hydroxylapatit (Pfeil) hat sich im Verhältnis zu den Reflexen des β -TCP nicht verändert.

Fig 4B




Fig 5A

Abb. 5a Charge K 286 nach dem ersten Synthesebrand. Deutlich ist ein Hydroxylapatit-Reflex erkennbar (Pfeil).




Fig 5B

Abb. 5b Charge K 286 nach Zerkleinern, Zugabe von unreaktierter Ausgangsmasse und zweitem Synthesebrand. Es ist kein Hydroxylapatit mehr detektierbar.